Schouwen/visiteren

Om er voor te zorgen dat het te leveren of verder te bewerken glas van de gewenste kwaliteit is, vinden kwaliteitscontroles plaats. Deze controle kan bestaan uit een visuele inspectie van het glas, maar ook uit een volledig geautomatiseerde scan op een schouwtafel met behulp van computerprogrammatuur.

De meest voorkomende oorzaken van ongevallen en letsel zijn:

- Snijwonden door handeling van glas
- Fysieke belasting door tillen en dragen van zware glasplaten
- Beknelling van lichaamsdelen in apparaten of machines
- Vallen, struikelen en uitglijden door gladde vloeren

Belangrijkste risico's:

1. Snijgevaar
2. Fysieke belasting
3. Veiligheid van apparaten en machines
4. Struikelen, vallen en uitglijden

Oplossingen voor de risico's:

1. Het voorkomen van snijletsel
2. Veilig handmatig tillen en dragen
3. Veilig werken met apparaten en machines
4. Het voorkomen van vallen, uitglijden en struikelen
5. De juiste PBM voor iedere handeling!

Bron-URL: https://arbocatalogus-vlakglas.nl/handeling/schouwenvisiteren