Handmatig tillen en dragen van glas

Hoewel het de minst veilige manier is om glas te vervoeren, wordt glas nog regelmatig met de hand getild en gedragen. Soms ontbreken de juiste tilhulp- en transportmiddelen, soms is het uit gemakzucht van de medewerker. Glas mag handmatig worden getild als het om niet te grote en zware glasplaten gaat en deze niet te ver hoeven te worden vervoerd.

De meest voorkomende oorzaken van ongevallen en letsel zijn:

- Snijwonden door handeling van glas
- Fysieke overbelasting door tillen en dragen van zware glasplaten
- Struikelen, uitglijden of vallen
- Geraakt worden door een vallende last

Belangrijkste risico's:

1. Fysieke belasting
2. Geraakt worden door (omvallende) materialen
3. Snijgevaar
4. Struikelen vallen en uitglijden

Oplossingen voor de risico's:

1. Veilig handmatig tillen en dragen
2. Het voorkomen van sijletsel
3. Het voorkomend van vallen, uitglijden en struikelen
4. De juiste PBM voor iedere handeling!

Bron-URL: https://arbocatalogus-vlakglas.nl/handeling/handmatig-tillen-en-dragen-van-glas