

Opslag van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen

Opslag van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen

Voor de opslag van glas worden veelal glasbokken of glasstellingen gebruikt. Het glas wordt in een hoek op een glasbok met een A of een L frame geplaatst of op het frame van de schuif- of rolstelling.

De meest voorkomende oorzaken van ongevallen en letsel zijn:

- Geraakt worden door een vallende lading omdat deze onvoldoende is vastgezet
- Geraakt worden door een omvallende glasbok door overbelasting of foutieve belasting
- Snijwonden door handling van glas
- Snijwonden door uitstekende glasplaten

Belangrijkste risico's:

1. Snijgevaar
2. Fysieke belasting
3. Geraakt worden door (om)vallende voorwerpen

Oplossingen voor de risico's:

1. Het voorkomen van snijletsel
2. Veilig duwen en trekken van glaskarren, schuifrekken, de grief en vacuümhefapparatuur
3. Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen
4. De juiste PBM voor ieder handeling!

Bron-URL: <https://arbocatalogus-vlakglas.nl/handeling/opslag-van-glas-op-glasbokken-en-karren-schuif-en-rolstellingen>